

监理检查记录表

工程名称：周口国家粮食局储备区西区分布式光伏电站项目

编号：003

施工单位	天一建设发展有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.7.19	检查地点	2#、3#
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 对2#屋面支架安装进行巡视检查； 2. 对3#屋面材料吊装进行巡视检查；		
存在问题	现场屋面作业人员未佩戴安全带。		
整改要求	对屋面现场进行整改，加强作业人员安全教育。		
检查人	徐临天	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改 整改负责人：潘伟 日期：2017.7.19		
复查意见	合格。 复查人：徐临天 日期：2017.7.19		