

监理检查记录表

工程名称: 周口国家粮食局储备区西区分布式光伏电站项目

编号: 001

施工单位	天一建设发展有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.7.5	检查地点	东区1#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 对东区1#屋面支架安装施工现场巡视检查; 2. 对东区1#屋面材料吊装现场巡视检查.		
存在问题	1. 现场无安全警戒线. 吊装周围未设置警戒线.		
整改要求	对现场进行整改.		
检查人	徐临天	施工项目部 签收人/日期	张润寒
整改情况	已整改 整改负责人: 潘志伟 日期 2017.7.5		
复查意见	合格. 复查人: 张永 日期 2017.7.5		