

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 周口国家粮食局储备区东区分布式光伏电站项目

编号: 607

施工单位	天一建设发展有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.8.16	检查地点	1#、2#、3#
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 对1#、2#、3#现场逆变器、汇流箱等进行检查。		
存在问题	现场无安全警戒线。		
整改要求	对现场安全意识加强。		
检查人	徐临天	施工项目部 签收人/日期	张淮宾
整改情况	已整改 整改负责人: 潘晓伟 日期: 2017.8.16		
复查意见	合格 复查人: 徐临天 日期: 2017.8.16		