

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 周口国家粮食局储备区西区分布式光伏电站项目

编号: 008.

施工单位	天一建设发展有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.8.24	检查地点	西区1#彩钢棚
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 对西区1#彩钢棚屋面组件安装进行巡视检查:		
存在问题	现场施工人员未佩戴安全帽.		
整改要求	对现场进行整改.		
检查人	徐临天.	施工项目部 签收人/日期	张进宾
整改情况	已整改 整改负责人: 潘晓伟 日期 2017.8.24		
复查意见	合格. 复查人: 徐临天. 日期 2017.8.24		