

监理检查记录表

工程名称: 周口五得利分布式光伏发电项目

编号: 006

施工单位	天一建设发展有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.8.9	检查地点	1#、2#、3#、4#
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 对1#、2#屋面接地扁铁焊点检查 均进行移查; 2. 对3#、4#组件支架现场检查。		
存在问题	扁铁焊点检查现场无消防设备。		
整改要求	对现场消防设备进行配备。		
检查人	徐临天	施工项目部 签收人/日期	张维宾
整改情况	已整改 整改负责人: 潘晓伟 日期 2017.8.9		
复查意见	合格。 复查人: 徐临天 日期 2017.8.9		