

通榆云慧光伏牧业相结合项目 (二期 10MW)

安全检查记录

常州正衡电力工程监理有限公司



监理安全检查记录

编号: ZH-TYYH-001

工程名称:	通榆云慧光伏牧业相结合项目(二期 10MW)	检查日期	2016. 10. 19
检查内容及存在问题: 1. 检查现场工人安全帽佩戴率, 有个别工人安全帽未正确佩戴;; 2. 审查安全技术措施和方案, 具有可操作性, 机构设置及安全管理人员配置能满足施工要求 ; 3. 检查施工安全技术交底、安全教育制度落实情况, 交底齐全, 制度完善;			
处理意见: 严格加强施工现场安全管理, 安全技术交底落实到位。 监理工程师: 王照东 日期: 2016. 10. 19			
复查意见: 已整改, 做好安全技术交底, 符合要求 监理工程师: 王照东 日期: 2016. 10. 20			
参加检查单位及人员: 张敏步 周鹏飞 王照东 陈跃 李峰佳			

监理安全检查记录

编号: ZH-TYYH-002

工程名称:	通榆云慧光伏牧业相结合项目 (二期 10MW)	检查日期	2016. 11. 13
检查内容及存在问题: 1. 检查现场工人安全帽及安全带佩戴率, 有个别工人安全帽未正确佩戴及未佩戴安全带; 2. 生活区安全临时用电线路敷设凌乱; 3. 动火作业时氧气瓶距离乙炔气瓶太近, 存在安全隐患; 4. 施工现场钢筋加工区, 存在电线布线紊乱现象。			
处理意见: 1. 进入施工现场必须佩戴安全帽, 高处作业时必须系好安全带; 2. 做好临舍安全供电、用电管理, 避免事故发生; 3. 动火作业时按照安全距离放置氧气瓶与乙炔气瓶; 4. 电线按规范要求重新铺线。 监理工程师: 王照东 日期: 2016. 11. 13			
复查意见: 符合要求, 已按规范要求整改。 监理工程师: 王照东 日期: 2016. 11. 14			
参加检查单位及人员: 周鹏飞 王照东 王照东 王照东 王照东 王照东			

监理安全检查记录

编号: ZH-TYYH-003

工程名称:	通榆云慧光伏牧业相结合项目 (二期 10MW)	检查日期	2016. 11. 19
检查内容及存在问题: 1. 高处作业时部分施工人员未正确佩戴安全帽及系好安全带; 2. 吊装作业时, 未拉设警戒线; 3. 部分箱变基础平台上的模板拆除完成后未将所有钉子整平。			
处理意见: 1. 进入施工现场必须佩戴安全帽, 高处作业时必须系好安全带; 2. 吊装作业时, 做好安全保障措施, 无关人员不得靠近; 3. 光伏区内所有箱变基础平台的模板须拆除干净, 并且拆除完成后将所有钉子整平, 为下道工序施工人员创造安全施工条件。 监理工程师: <u>李锋伟</u> 日期: <u>2016.11.19</u>			
复查意见: 已按要求做好安全保障措施。 监理工程师: <u>李锋伟</u> 日期: <u>2016.11.20</u>			
参加检查单位及人员: 周鹏飞 张敬少 李锋伟 陈斌 杨勇 蒙海力 王照东			







监理安全检查记录

编号：ZH-TYYH-004

工程名称：	通榆云慧光伏牧业相结合项目（二期 10MW）	检查日期	2016. 11. 25
检查内容及存在问题： 1. 检查现场工人安全帽及安全带佩戴率，有个别工人安全帽未正确佩戴及未佩戴安全带； 2. 施工堆放的施工垃圾未清理； 3. 施工现场内车辆较多。			
处理意见： 1. 进入施工现场必须佩戴安全帽，高处作业时必须系好安全带； 2. 施工现场堆放的施工垃圾尽快清理； 3. 加强施工现场内车辆管理，无关车辆禁止入场。 监理工程师：李峰伟 日期：2016.11.25			
复查意见： 已加强施工现场内车辆管理，做好台账。 监理工程师：李峰伟 日期：2016.11.26			
参加检查单位及人员： 杨宇 李峰伟 王照东 周鹏飞 张敏士 李峰伟 陈斌			

监理安全检查记录

编号: ZH-TYYH-005

工程名称:	通榆云慧光伏牧业相结合项目(二期 10MW)	检查日期	2016. 10. 30
检查内容及存在问题: 1. 生活区公共场所乱堆乱放杂物。 2. 在无可靠防护时操作人员未带安全帽, 未扣安全结。 3. 生活区宿舍脏乱, 使用大功率电器。 4. 钢筋加工制作棚零乱。			
处理意见: 1. 各住户、宿舍必须各自搞好清洁卫生, 并将垃圾堆放到指定堆放点。 2. 在无可靠防护时, 操作人员要带好安全帽扣好安全结, 并在每天早上上班前作安全教育。 3. 宿舍内干净整洁, 杜绝出现使用大功率电器的现象。 4. 钢筋加工制作棚整理工作; 小配件要堆放整齐。 以上问题当场由各班组负责人整改 监理工程师: 王照东 日期: 2016. 10. 30			
复查意见: 至下午3时复查, 问题已整改完成, 符合要求 监理工程师: 王照东 日期: 2016. 10. 30			
参加检查人员:  杨勇  张少  陈志  王照东  李峰  周鹏			

监理安全检查记录

编号: ZH-TYYH-006

工程名称:	通榆云慧光伏牧业相结合项目(二期 10MW)	检查日期	2016.11.28
检查内容及存在问题: 1. 个别施工人员高空作业未系安全带。 2. 现场材料未合理堆放, 并影响施工道路畅通。 3. 现场临时用电存在私拉乱接现象。			
处理意见: 1. 对于未系安全带的施工人员加强管理。 2. 现场材料应分类堆放, 设专门堆放区域, 不得影响施工道路。 3. 现场临时用电不准私拉乱接。 以上问题当场由当班组负责人整改。 监理工程师: 王照东 日期: 2016.11.28			
复查意见: 至下午1时复查, 以上问题已整改, 符合要求 监理工程师: 王照东 日期: 2016.11.28			
参加检查人员: 杨勇 蒙海龙 张海东 王照东 李峰 周鹏飞			

监理安全检查记录

编号: ZH-TYYH-007

工程名称:	通榆云慧光伏牧业相结合项目(二期 10MW)	检查日期	2016. 12. 1
检查内容及存在问题: 1. 光伏区有部分围栏因施工过程中有损坏。 2. 场内有机动车辆载人现象。 3. 施工人员有未佩戴安全帽现象。			
处理意见: 1. 对光伏区围栏进行修补。 2. 场内机动车辆严禁载人。 3. 施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽。 监理工程师: 王照东 日期: 2016.12.1			
复查意见: 经复查, 已按要求进行整改. 监理工程师: 王照东 日期: 2016.12.2			
参加检查单位及人员: 杨勇 李海龙 张敏士 陈斌 王照东 李峰伟 周鹏飞			

监理安全检查记录

编号: ZH-TYYH-008

工程名称:	通榆云慧光伏牧业相结合项目 (二期 10MW)	检查日期	2016. 12. 5
检查内容及存在问题: 1. 现场施工垃圾未清理干净。 2. 现场未挂安全警示牌。 3. 宿舍周围放置油桶。			
处理意见: 1. 施工现场的垃圾尽快处理干净。 2. 施工现场悬挂安全警示牌。 3. 要求将油桶放置指定位置。 监理工程师: 王照东 日期: 2016.12.5			
复查意见: 经复查, 问题已整改, 符合要求 监理工程师: 王照东 日期: 2016.12.8			
参加检查单位及人员: 杨勇 蒙海龙 张海书 陈斌 王照东 李峰伟 周鹏飞			

监理安全检查记录

编号：ZH-TYYH-009

工程名称：	通榆云慧光伏牧业相结合项目（二期 10MW）	检查日期	2016. 12. 17
检查内容及存在问题： 1. 施工现场垃圾未清理干净。 2. 施工现场剩余的材料未清理干净。 3. 施工现场有抽烟现象。 4. 施工现场消防器材未放到位。			
处理意见： 1. 尽快清理现场垃圾。 2. 将剩余材料集中分类摆放整齐。 3. 施工现场严禁抽烟。 4. 消防器材放置到规定的区域内并做好标识。 监理工程师：王照东 日期：2016.12.17			
复查意见： 经复查，以上问题已整改，并符合要求 监理工程师：王照东 日期：2016.12.18			
参加检查人员： 杨勇 李海力 张海步 周鹏飞 陈斌 王照东 李峰伟 吕思思			