

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 辽阳县寒岭镇康家地南光伏电站一期20MW项目 编号: 001

施工单位	陕西万全建设有限公司		监理单位	正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016年11月9日		检查地点	桩孔灌注桩工程
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	桩基钻孔施工过程中, 个别桩距偏差较大, 在浇筑过程中, 2#桩不符合桩径要求, 在人工浇筑机械制作过程中, 较混乱。			
存在问题	① 桩基钻孔桩距偏差较大。 ② 浇筑过程中, 振捣不到位, 个别桩有漏振。			
整改要求	整改通知单, 编号 001			
检查人	王世林	施工项目部 签收人/日期	张永平, 2016.11.9	
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____			
复查意见	复查人: _____ 日期: _____			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建