

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 马阳县寒江镇康家地光伏电站一期20MW项目

编号: 004

施工单位	陕西亿金建设公司		监理单位	贵州瑞华工程监理有限公司
检查时间	2017.6.27		检查地点	马阳县寒江镇康家地光伏电站一期20MW项目
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1#箱变基础抹灰, 检查抹灰垂直平整, 砂浆标号, 砂灰比。			
存在问题	基础抹灰平整度, 垂直度, 观感, 不符合规范要求且误差较大。			
整改要求	已签发监理通知单004。			
检查人	王世		施工项目部 签收人/日期	代世田 2017.6.27
整改情况	整改负责人: 日期			
复查意见	复查人: 日期			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建