

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏发电二期 10MW 项目

编号: 022

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年9月19日		检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	施工人员在浇筑沟回填土过程中, 未对沟回石块进行清理, 铺砂厚度不符合要求。			
存在问题	① 对沟回填土过程中石块未清理。 ② 各别铺砂厚度不符合设计要求			
整改要求	下发通知单, 编号017。			
检查人	徐新生		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: 日期			
复查意见	复查人: 日期			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建