

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏发电二期 10MW 项目

编号: 024

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.12.27.	检查地点	施工作业区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工作业在底压电院沟内填海, 箱变生直接地, 钢骨保持, 防火封堵, 走线沟间距, 排距等, 不符合设计规范要求。		
存在问题	①. 底压电院沟填海, 回填, 未设计冲施 ②. 箱变(4#), 四角生直接地埋埋, 焊网不符合要求 ③. 走线沟内石块未清理, 走线沟间距, 排距不符合要求		
整改要求	下发通知单 023 (编号 023), 要求施工单位整改		
检查人	王	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

