

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏发电二期 10MW 项目

编号: 025

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		监理单位	常州征衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年12月1日		检查地点	施工班组4#区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	施工队在支架、组件、电缆敷设过程中, 工序、质量不符合要求, 存在安全隐患, 且未对施工人员进行交底。			
存在问题	① 组件安装, 纵向、横向间距过大。 ② 支架、电缆敷设, 支架、电缆偏差较大。 ③ 各列支架、电缆间距偏差较大。			
整改要求	下发通知单, 编号: 024, 要求施工单位按通知单上要求整改。			
检查人	王成		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____			
复查意见	复查人: _____ 日期: _____			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建