


监 理 检 查 记 录 表

编号: 20

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏发电二期 10MW 项目

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018. 8. 12	检查地点	113 号地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工单位进行电缆头制作。监理现场检查制作工艺。		
存在问题	1 个箱变已并网。部分电缆箱，逆变器端子也未及时连接。箱变外壳接地未完成。高压电缆接地线无端子。但无电缆头工艺不亮。		
整改要求	要求施工单位及时整改。严格按照施工规范施工。把握正确的施工方法。整改合格为止。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	陈仕成 2018.8.12
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏发电二期 10MW 项目

编号：11

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.8.9	检查地点	113402
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工单位进行电缆敷设，电缆沟不符合要求。		
存在问题	①电缆沟内石块未清理。 ②电缆沟未铺砂 ③电缆敷设没有预留施工现象。		
整改要求	通知施工单位整改，按照规范要求施工。 通知单010。		
检查人	计永光	施工项目部 签收人/日期	陈世明 2018.8.9
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

