

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC001

施工单位	德京公司	监理单位	正衡
检查时间	2017.02.12	检查地点	主控楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	主控楼基础回填使用挖掘机和机械回填的方式		
存在问题	1. 现场基础柱、梁的保护问题 2. 回填料的块石粒径过大 3. 回填分层夯实问题		
整改要求	1. 对现场基础柱、梁采用人工分层夯实。 2. 对粒径过大的回填石块采取破碎或挑出否则不得使用。 3. 回填必须按照标准执行		
检查人	张强	施工项目部 签收人/日期	徐泽林 2017.2.11
整改情况	整改完成 整改负责人: 徐泽林 日期 2017.2.11		
复查意见	以上问题已整改到位。 复查人: 张强 日期 2017.02.12		