

监理检查记录表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC005

施工单位	德.京公司		监理单位	正衡
检查时间	2017.02.19		检查地点	消防水池及水泵房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	消防水池及水泵房钢筋绑扎及支模, 现场检查发现构造柱底端遗漏箍筋。			
存在问题	消防水池及水泵房基础 ^柱 钢筋绑扎, 经巡查发现 柱 基础柱钢筋底端无 箍筋 绑扎			
整改要求	按图纸设计要求及规范要求钢筋绑扎并申请复核。			
检查人	张	施工项目部 签收人/日期	张 2017.2.19	
整改情况	整改完成 整改负责人 张 日期 2017.2.19			
复查意见	已按图纸设计要求及规范要求整改完毕。 复查人 张 日期 2017.02.20			