

**监 理 检 查 记 录 表**

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC008

施工单位	德京公司		监理单位	正衡
检查时间	2017.02.26.		检查地点	事故油池
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项			
施工及检查情况简述	事故油池宽 4 米, 深度 4.7 m.			
存在问题	事故油池基坑较大且深度较深, 与避雷针基础基坑相连未设置安全围栏.			
整改要求	按规范要求设置安全围栏.			
检查人	孙泽华	施工项目部 签收人/日期	余泽华 2017.2.25	
整改情况	整改完成			
	整改负责人: 余泽华 日期: 2017.2.25			
复查意见	复查已按要求设置.			
	复查人: 孙泽华 日期: 2017.02.26			