

监理检查记录表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC008

施工单位	德京公司		监理单位	正衡监理
检查时间	2017.3.10		检查地点	SVG 柜柜内
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	接地线发现有未防腐防腐部位， 需要施工回填前把焊接处未防腐防腐 部位处理完，得到规范要求。			
存在问题	需掉部分重新检查。			
整改要求	把需掉部分整改补刷。			
检查人	陈林	施工项目部 签收人/日期	余泽号	
整改情况	以补刷完成。 整改负责人: 余泽号 日期 2017.3.10			
复查意见	经复查符合规范要求 复查人: 陈林 日期 2017.3.10			