

监理检查记录表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC004

施工单位	德 京 公 司		监理单位	常州正衡
检查时间	2017. 03. 02		检查地点	主控楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1. 一层二层低压照明配管安装检查: ① 暗敷墙体内, 埋深保护层小于 20mm ② 插座安装高度距地 300mm 2. 屋面接地线安装为焊接引至引出点与建筑物内主筋有双电气连接(火零线)焊接搭接长度 > 6d 圆钢中焊接饱满牢固			
存在问题	1. 因图纸滞后原因, 部分配管预埋位置是根据现场实际情况决定的, 图纸最终与现场实际与规范要求不符, 竣工图与现场一致, 验收标准依据国家相关标准规范执行。 2. 有部分预埋管管口未及时封堵。			
整改要求	要求施工单位在预埋管穿线之前, 将管口及时封堵(已按要求整改完成)			
检查人	孙新伟	施工项目部 签收人/日期	余泽号	
整改情况	整改完成 整改负责人: 余泽号 日期 2017. 03. 02			
复查意见	复查符合规范要求 复查人: 孙新伟 日期 2017. 03. 02			