

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-008

施工单位	中易建设公司	监理单位	正衡
检查时间	2017.3.30	检查地点	15MW 光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区支架乱扔未做好成品保护		
存在问题	在 15MW 光伏区路边，一堆光伏支架乱放，有的在混凝土中，有的在雨水沟里。中易建设公司应做好成品保护和文明施工。		
整改要求	要求中易公司把支架运走，放到指定的地点并做好雨水防护。		
检查人	孙和平	施工项目部 签收人/日期	宋丙月
整改情况	已整改		
复查意见	现场迎机复查，支架已经运走，光伏区指定安全位置，整改完毕。 整改负责人：宋丙月 日期 2017.3.30 复查人：孙和平 日期 2017.3.30		