

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-0015

施工单位	中易建设有限公司	监理单位	正衡
检查时间	2017.4.15	检查地点	光伏区 F2-017 区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏 F2-017 区现场检查		
存在问题	监理巡视检查发现光伏区 F2-017 区部分 1.6m 桩孔用 1.4m 的钢筋不符合要求,应用 1.8m 的钢筋。		
整改要求	要求中易建设有限公司把现场 1.4m 钢筋退场,用 1.8m 的钢筋。		
检查人	杨和平	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改 整改负责人: 宋西月 日期 2017.4.15		
复查意见	现场大部分 1.4m 钢筋已退场,只有小部分 1.4m 的钢筋在备用 1.2m 的岩石桩孔		
	复查人: 杨和平	日期	2017.4.15