

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-0018

施工单位	中易建设有限公司		监理单位	正衡
检查时间	2017.4.22		检查地点	光伏区 F2-018 区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	光伏区 F2-018 区拆基洁面检查。			
存在问题	拆基洁面过程中，发现部分模具破损，造成漏浆，收面不好			
整改要求	要求中易建设有限公司破损之模具不许再用，重新用新模具			
检查人	孙和平		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改 整改负责人：宋西月 日期 2017.4.22			
复查意见	中易公司对破损模具不再利用，重新制作新模具，符合要求 复查人：孙和平 日期 2017.4.22			