

监理检查记录表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-0022

施工单位	德京公司		监理单位	正德监理	
检查时间	2017.04.03		检查地点	综合控制室	
检查类型	☒ 巡视		☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	综合控制室砼浇筑模板有缝隙				
存在问题	综合控制室砼浇筑前验收模板安装存在较大缝隙会有浆液漏到基层				
整改要求	按模板安装的要求对较大缝隙的模板进行修补				
检查人	张强		施工项目部 签收人/日期	余泽兴	
整改情况	已整改 余泽兴 整改负责人：2017.4.3 日期				
复查意见	经复查，已做合格，同意浇筑 复查人：张强 日期：2017.04.04				