

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-0012

施工单位	德京公司		监理单位	正行
检查时间	2017.4.4		检查地点	光伏区箱变基础
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	15MW光伏区箱变基础拆模后检查			
存在问题	巡视检查光伏区箱变基础拆模，发现局部漏浆现象。			
整改要求	要求德京公司把局部漏浆的地方修补处理，并在今后浇筑过程中加强振捣，不要再出现类似质量问题			
检查人	程石和		施工项目部 签收人/日期	余泽芳
整改情况	已整改 整改负责人：余泽芳 日期 2017.4.5			
复查意见	经过复查，局部漏浆处已整改，细石混凝土抹平。 复查人：程石和 日期 2017.4.5			