

监理检查记录表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC-0027

施工单位	中易建设有限公司		监理单位	正恒	
检查时间	2017.5.11		检查地点	光伏区 F2-030	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	巡视检查光伏区 F2-030 区柜基浇筑				
存在问题	在巡视检查光伏区 F2-030 区柜基浇筑过程中发现钢筋保护层过厚, 影响柜基质量。				
整改要求	要求中易建设有限公司严把浇筑质量关, 专人负责浇筑振捣工作, 保证柜基浇筑质量。				
检查人	孙日和		施工项目部 签收人/日期	孙日和	
整改情况	已整改 整改负责人: 孙日和 日期 2017.5.11				
复查意见	通过巡视检查, 中易公司专人负责浇筑振捣, 保证工程质量, 保护层厚度问题得到解决。 复查人: 孙日和 日期 2017.5.11				