

监理检查记录表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC0029

施工单位	鲲鹏公司		监理单位	正德监理
检查时间	2017.5.13		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	巡视检查光伏区。			
存在问题	检查光伏区桩基深孔深, 发现有漏孔, 孔深达不到要求。			
整改要求	对漏孔的补孔, 深度达不到要求的进行二次钻孔。			
检查人	谭诸宝	施工项目部 签收人/日期	胡换保	
整改情况	已整改 整改负责人: 胡换保 日期 2017.5.13			
复查意见	复查人: 谭诸宝 日期 2017.5.14			