

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC00

施工单位	德系集团有限公司	监理单位	衢州正衡工程监理有限公司
检查时间	2017年5月25日	检查地点	综合楼、综合楼外墙
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	(1) 检查施工启动前所用材料符合规范要求。 (2) 墙面打磨符合规范要求。 (3) 材料符合质量要求。		
存在问题	(1) 部分墙面打磨不到位， (2) 喷漆局部不均匀。		
整改要求	(1) 要求墙面打磨到位，合格后再行下道工序。 (2) 喷漆要均匀，并重新喷漆符合要求，验收合格。		
检查人	徐明	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改完成 整改负责人：陈鹏飞 日期 2017.5.25		
复查意见	符合质量要求。 复查人：徐明 日期 2017年5月25日		