

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC0034

施工单位	中易建设有限公司		监理单位	正源
检查时间	2017.5.07		检查地点	光伏区F2-007
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场检查光伏区 F2-007 区柜基位移。			
存在问题	在巡视检查光伏区 F2-007 区柜基位移时，发现一但柜基位移，不在同一线上，偏离半个柜位。			
整改要求	现场要求中易公司整改，核实安装偏位问题所致，今后施工过程中要求严格控制好柜位。			
检查人	徐和平	施工项目部 签收人/日期	徐和平	
整改情况	已整改 整改负责人：徐和平 日期 2017.5.07			
复查意见	整改合格，符合要求。 复查人：徐和平 日期 2017.5.07			