

监理检查记录表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC0035

施工单位	中易建设有限公司		监理单位	正衡
检查时间	2017.5.29		检查地点	F2-028区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	中易公司支架安设人员在F2-028区安设，临			
存在问题	巡视检查发现F2-028支架方格安装过程中，方格钢板螺栓螺母未穿圆钢柱，主要			
整改要求	要求中易公司对安装现场未穿圆的螺母立即整改，穿圆钢柱。			
检查人	程石和	施工项目部 签收人/日期	程石和	
整改情况	已整改 整改负责人：程石和 日期 2017.5.30			
复查意见	经复查检查，对要求整改的螺母已经			
	整改到位 复查人：程石和 日期 2017.5.30			