

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC-0024

施工单位	中易建设有限公司		监理单位	正衡	
检查时间	2017.5.7		检查地点	光伏区 F2-005 区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	光伏区 F2-005 区组件安装巡视检查				
存在问题	在光伏区 F2-005 区巡视检查中发现组件安装过程中斜梁不正, 檩托和压块螺栓歪斜, 不符合要求				
整改要求	要求中易建设有限公司现场立即整改, 把不合格的斜梁、檩托及压块螺栓重新安装达到要求				
检查人	孙和平		施工项目部 签收人/日期	宋丙月	
整改情况	已 整 改 整改负责人: 宋丙月 日期 2017.5.7				
复查意见	现场复检, 斜梁、檩托及压块螺栓已整改。 复查人: 孙和平 日期 2017.5.7				