

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC0036

施工单位	中易建设有限公司		监理单位	正恒
检查时间	2017.6.1		检查地点	光伏区F2-024
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	检查光伏区西区钻机钻孔施工			
存在问题	在巡视检查光伏区24区钻机钻孔过程中,发现一机基,钻头入土深度不符合要求,造成孔深不符合要求,达不到1.6m.			
整改要求	要求中易公司持机员,给钻孔人员进行技术指导,保证钻孔深度达到1.6m.			
检查人	孙伯和	施工项目部 签收人/日期	徐峰	
整改情况	已整改 整改负责人: 徐峰 日期			
复查意见	现场复核检查,钻机钻孔深度达到要求符合标准 复查人: 孙伯和 日期 2017.6.1			