

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC0037

施工单位	中易建设有限公司		监理单位	正恒
检查时间	2017.6.3		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	光伏区 F2-05 区 柜基凉棚检查。			
存在问题	凉棚在检查光伏区 F2-05 区 柜基凉棚位置时 发现一柜基模壳被叉车撞坏。损坏的模 壳影响柜基位置。			
整改要求	要求中易公司对,撞坏的模壳进行更换, 重新挂设检查标高。			
检查人	孙佰和	施工项目部 签收人/日期	宋明月	
整改情况	已整改 整改负责人: 宋明月 日期 2017.6.3			
复查意见	损坏的模壳已更换, 符合要求 复查人: 孙佰和 日期 2017.6.3			