

监理检查记录表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC0038

施工单位	中易建设有限公司		监理单位	正源
检查时间	2017.6.5		检查地点	光伏区-27区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	巡视检查光伏区F2-027区组件安装			
存在问题	巡视在巡视检查光伏区F2-027区组件安装中, 发现固定组件的L型卡歪斜, 影响组件安装质量。			
整改要求	要求中易公司对歪斜的L型卡进行整改, 保证组件安装质量。			
检查人	孙佰承	施工项目部 签收人/日期	宋丙月	
整改情况	已整改 整改负责人: 宋丙月 日期 2017.6.6			
复查意见	中易公司已对歪斜的组件进行调整, 符合要求。 复查人: 孙佰承 日期 2017.6.6			