

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC0039

施工单位	中易建设有限公司		监理单位	正衡
检查时间	2017.6.7		检查地点	光伏区-025区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	检查光伏区F2-025区桩基流项。			
存在问题	巡视发现检查光伏区F2-025区流项,发现一桩基钢筋笼过短1.1m,不符合要求1.5m,要求中易公司更换。			
整改要求	现场要求中易公司现场更换成1.5m的钢筋笼,保证2倍长度。			
检查人	孙伯和	施工项目部 签收人/日期	宋丙月	
整改情况	已整改 整改负责人: 宋丙月 日期 2017.6.7			
复查意见	中易公司已把1.1m笼子换成1.5m的钢筋笼子,符合要求。 复查人: 孙伯和 日期 2017.6.7			