


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160M W 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC00

施工单位	德京集团股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 7 月 10 日	检查地点	升压站站区场地平整
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1) 检查场地平整符合设计图纸要求；2) 检查各种管线埋设深度符合要求；3) 施工人员数量符合施工要求；4) 检查回填土施工方案的合理性；5) 劳动防护用品的使用符合安全要求；6) 施工机械操作人员的上岗证合法性。7) 监督存在的可能发生的危险源的预防。		
存在问题	回填土的含石量较多不利于绿化的种植。  常州正衡电力工程监理有限公司 衢州杭泰柯城160MW光伏发电项目 站区场地平整 2017年7月10日		
整改要求	按规范要求整改。		
检查人	 2017.7.10	施工项目部 签收人/日期	 2017.7.10
整改情况	已整改，并加了有利于绿化草坪的种植的土。 整改负责人:  日期 2017.7.10		
复查意见	 复查人:  日期 2017.7.10		