


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC00

施 工 单 位	德京集团股份有限公司	监 理 单 位	常州正衡电力工程监理有限公司
检 查 时 间	2017 年 7 月 13 日	检 查 地 点	升压站配电楼 GIS 室地面油漆
检 查 类 型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1) 检查场地平整符合设计图纸要求；2) 检查各种管线埋设深度符合要求；3) 施工人员数量符合施工要求；4) 检查回平表面的平整度、杂物清理；5) 劳动防护用品的使用符合安全要求；6) 施工单位专职安全员、项目负责人在现场；7) 监督存在的可能发生的危险源的预防；8) 地平油漆的质量资料符合要求。		
存在问题	设备基础及管根处油漆不到位。 		
整改要求	按规范要求整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2017年7月13日
整改情况	已整改，平整度观感符合规范要求。 整改负责人:  日期 2017. 7. 13		
复查意见	已整改, 并符合规范要求。 复查人:  日期 2017. 7. 13		