


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160M W 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC00

施 工 单 位	德京集团股份有限公司	监 理 单 位	常州正衡电力工程监理有限公司
检 查 时 间	2017 年 7 月 19 日	检 查 地 点	升压站主控楼外楼梯安装
检 查 类 型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1) 焊接质量已经过验收符合规范要求；2) 钢梯防护油漆施工完成并已经过验收合格； 3) 钢梯的面漆的施工质量符合规范要求；4) 检查观感质量。		
存在问题	少数焊接点不符合图纸设计要求，需加焊。 		
整改要求	按规范要求整改。		
检查人	徐唯生	施工项目部 签收人/日期	余江林 2017.7.19
整改情况	已整改，焊接质量符合规范要求。 整改负责人: 陈峰飞 日期 2017.7.19		
复查意见	经整改符合图纸设计及规范要求。 复查人: 徐唯生 日期 2017.7.19		