


监理检查记录表

工程名称：衢州杭泰柯城 160M W 光伏发电项目 编号：ZHJL-JC00

施工单位	江苏天力建设集团有限公司			监 理 单 位	常州正衡电力工程监理有限公司				
检查时间	2017年7月24日			检 查 地 点	光伏 8 区				
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视		<input type="checkbox"/> 定期		<input checked="" type="checkbox"/> 专项				
施工及检查情况简述	<p>1) 检查施工工作票符合规范要求; 2) 接地扁铁埋设深度验收合格; 3) 焊接的饱满度符合施工质量规范要求; 4) 焊接截面符合规范要求; 5) 人员的操作证的合法性。6) 电缆沟开挖深度、PVC 管的敷设符合规范要求; 7) 导线的连接、直流电缆的敷设符合规范要求。8) 增补 8 组串光伏板的编号符合规范要求; 9) 汇流箱与逆变器开关的对应。</p>								
存在问题	<p>少数导线连接不符合图纸设计要求，需重新连接和加套管保护。</p>  <p style="text-align: center;"> 常州正衡电力工程监理有限公司 衢州杭泰柯城160MW光伏发电项目 光伏8区补8组串汇线 2017年7月24日 7/07/24 </p>								
整改要求	按规范要求整改。								
检查人			施工项目部				签收人/日期	 2017.7.24	
整改情况	已整改，电缆埋设和导线连接质量符合规范要求。								
	整改负责人：  日期 2017.7.24								
复查意见									
	复查人：  日期 2017.7.24								