



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号： ZHJL-JC20170807

施工单位	江苏天力建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 8 月 07 日	检查地点	光伏 19 区组件
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 光伏 19 区组件间接地线连接。 检查情况： 1. 组件连接线截面符合设计图纸要求；2. 接地线搭接面符合规范；3. 施工人员劳动防护的使用合理；4. 紧固螺钉符合设计要求；5. 直流导线的连接合理。		
存在问题	部分组件接地导线连接不符合图纸要求，有漏接现象。		
整改要求	按设计图纸和 GB50169—2016 规范执行。对漏接进行补接整改，由项目负责人督促检查，自检合格后报验，方可进行下一道工序。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2017.8.7
整改情况	整改负责人：  日期 2017.8.8		
复查意见	经检查，符合设计图纸和规范要求。 复查人：  日期 2017.8.8		