

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

+编号： ZHJL-JC20170809

施工单位	江苏天力建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 8 月 9 日	检查地点	光伏 5 区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	施工情况：电缆井砌筑。 检查情况： 1. 电缆井开挖深度符合设计图纸要求；2.施工方案已经过审核；3.人员资质、特种作业证；4.安全用电的规范性；5.执行《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2016；6.电力建设安全工作规程（DL5009.1-2002）。7.中间头绝缘套管相关合格资料；7 工作票已办理，安全技术措施已完成并符合要求；8）灰缝砂浆饱满度。		
存在问题	检查问题：1）电缆井基础压实系数不符合设计图纸要求（0.95）； 2）砌筑灰缝饱满度不够。		
整改要求	1）重新压实整改； 2）砌筑灰缝饱满度不够的重新填满勾缝。 3）由项目负责人督促检查，自检合格后报验，方可进行下一道工序。		
检查人	徐亚生	施工项目部 签收人/日期	余国金 2017.8.9
整改情况	整改负责人：余国金 日期 2017.8.10		
复查意见	经检查符合设计图纸和规范要求。 复查人：徐亚生 日期 2017.8.10		