

监理检查记录台帐

工程名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

序号	检查地点	发现问题及处理措施	检查人	日期
11	施工区, 生活区	未设置消防器材 整改	王海宁	2016.11.12
12	施工区	焊接不符合要求 2 整改	贾应高	2016.11.14
13	施工区, 生活区	配电箱不规范 2 整改	王海宁	2016.11.19
14	施工区	钢筋不到位, 2 现场督促整改	贾应高	2016.11.22
15	施工区, 生活区	生活区垃圾较多 2 现场整改	王海宁	2016.12.26
16	生活区	用电不规范, 凉水 不达标 2 现场整改	王海宁	2017.01.25
17	施工区	手戴手套中离垃圾较多 2 现场整改	王海宁	2017.2.25
18	施工区, 生活区	生活区垃圾未处理, 2 现场督促整改	叶圣庆	2017.9.15

