


GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 无棣县西小王镇60兆瓦农光互补集中式光伏电站 编号:

施工单位	南通市中南建设工程有限公司		监理单位	正德子监理
检查时间	2016.10.22		检查地点	施工区、生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	临时用电组织合理, 施工机械设备运作正常, 施工项目部安排专职人员定期检查安全标语标牌良好。			
存在问题	1. 生活区垃圾乱放。 2. 临时用电不规范。 3. 个别施工人员佩戴安全帽不规范。			
整改要求	1. 生活区垃圾不允许乱放。 2. 临时用电必须符合用电要求。 3. 个别施工人员必须佩戴安全帽且要佩戴规范。			
检查人	吴海宇	施工项目部 签收人/日期	 2016.10.22	
整改情况	现场整改完毕。 整改负责人:  日期 2016.10.23			
复查意见	经审查, 整改完毕, 符合要求。 复查人:  日期 2016.10.23			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。