

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 元阳县小江镇60kW光伏农业集中式光伏电站项目 编号:

施工单位	南通市中南建设工程有限公司		监理单位	正德行监理
检查时间	2016. 12. 26.		检查地点	施工区、生活区.
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	临时用电组织合理, 施工机械设备运作正常, 施工项目部安排专职人员定期巡查, 安全标语标牌良好.			
存在问题	1. 施工区现场材料堆放垃圾较多. 2. 施工区有部分因松因施工过密中有损坏.			
整改要求	1. 施工区现场材料堆放须清理干净. 2. 施工区须对损坏的围松进行修补.			
检查人	孙晓宇.	施工项目部 签收人/日期	孙晓宇 2016. 12. 26	
整改情况	现场整改完毕. 整改负责人: 孙晓宇 日期: 2016. 12. 27			
复查意见	经审查, 整改完毕, 符合要求. 复查人: 孙晓宇 日期: 2016. 12. 27			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。