



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏发电项目

编号:

施工单位	南通市中建工设备工程有限公司		监理单位	正德监理
检查时间	2017.2.13		检查地点	施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	临时用电组级合理,施工机械及设备正常,施工项目部安排专人定期检查,安全标语标牌良好。			
存在问题	1. 大棚支架螺丝紧固不到位,个别大棚被风吹变形。 2. 安全绳个别工人未佩戴悬挂。 3. 檩条螺丝存在未拧紧现象,和无弹片现象。			
整改要求	1. 大棚支架螺丝因安装紧固,不可出现松动现象。 2. 登高作业人员必须佩戴悬挂安全绳。 3. 檩条螺丝必须拧紧不可出现松动,且必须有弹片和垫片			
检查人	王海宇 顾迎高 李云		施工项目部 签收人/日期	 2017.2.13
整改情况	 整改负责人:  日期 2017.2.14			
复查意见	现场督促整改 复查人:  日期 2017.2.14			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。