

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 无棣县西小王镇60兆瓦农光互补集中式光伏电站 编号:

施工单位	南通市中南建设工程有限公司	监理单位	正德监理
检查时间	2017.2.25	检查地点	施工区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	临时用电组织合理, 施工机械及设备运行正常, 施工项目部安排专职人员定期检查, 安全标语标牌良好。		
存在问题	1. 厂房焊接不到位。 2. 施工现场个别施工人员未戴安全帽。 3. 施工现场材料堆放垃圾较多。		
整改要求	1. 厂房焊接须满焊, 达到图纸要求。 2. 施工现场施工人员必须戴安全帽, 且要戴规范。 3. 施工现场材料堆放须清理干净。		
检查人	吴佩宇	施工项目部 签收人/日期	董 2017.2.25
整改情况	现场整改完毕。 整改负责人: 董 日期 2017.2.26		
复查意见	经审查, 整改完毕, 符合要求。 复查人: 吴佩宇 日期 2017.2.26		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

