

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 无棣县西王镇60兆瓦光伏发电互补集中式光伏电站项目 编号:

施工单位	南通市中南建设工程有限公司		监理单位	正行监理
检查时间	2017.2.25		检查地点	生活区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	临时用电组织合理, 施工项目部安排专职人员定期巡查.			
存在问题	1. 生活区垃圾未及时放. 2. 临时用电不规范. 3. 生活区污水不达标.			
整改要求	1. 生活区垃圾不允许乱放. 2. 临时用电必须符合用电要求. 3. 生活区污水需合理排放.			
检查人	刘峰宇		施工项目部 签收人/日期	DNF 2017.2.25
整改情况	现场整改完毕. 整改负责人: 刘峰宇 日期 2017.2.26			
复查意见	经审查, 整改完毕, 符合要求. 复查人: 刘峰宇 日期 2017.2.26			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

