

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 无棣西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏发电项目

编号:

施工单位	苏州爱康能源工程技术股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.8.6		检查地点	施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	临时用电组织合理, 施工机械设备运行正常, 施工项目部安排专职人员定期检查, 安全标识标牌完好			
存在问题	1. 个别施工人员未正确佩戴安全防护用具 2. 受大风影响局部光伏组件脱落。			
整改要求	1. 必须正确佩戴安全防护用具, 做到“安全文明施工” 2. 已下发监理通知单 GFD-012, 要求立即整改			
检查人	叶重秋	施工项目部 签收人/日期	同清 2017.8.6	
整改情况	现场已整改完毕 整改负责人: 龙树, 日期 2017.8.8			
复查意见	现场督促整改。 复查人: 叶重秋, 日期 2017.8.8			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建