

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 无棣西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏发电项目

编号:

施工单位	苏州爱康能源工程技术股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.8.30	检查地点	施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	临时用电组织合理,施工机械设备工作正常,施工项目部安排专人定期检查,安全标语标牌良好		
存在问题	1. 光伏区9单元接地均存在开挖深度过浅 2. 个别施工人员未佩戴安全帽		
整改要求	1. 已下发监理通知单GFFD-014,要求立即整改 2. 进入施工现场必须正确佩戴安全帽		
检查人	郭光禧, 叶重秋, 庞和平	施工项目部 签收人/日期	庞和平, 2017.8.30
整改情况	现场已整改完毕 整改负责人: 庞和平 日期: 2017.8.31		
复查意见	现场督促整改 复查人: 叶重秋 日期: 2017.8.31		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

