

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 无锡西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏发电项目

编号:

施工单位	苏州爱康能源工程技术股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监 理有限公司
检查时间	2017.09.14	检查地点	施工区, 生活区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	临时用电组织合理, 施工机械设备工作正常, 施工 项目部安排专职人员定期检查, 安全标语标牌完好。		
存在问题	1. 生活垃圾存在未及时清理; 2. 个别施工人员未按规定正确佩戴安全用具; 3. 部分临时用电存在乱接现象,		
整改要求	1. 生活区垃圾必须及时清理, 做好恢复工作; 2. 安全防护必须正确佩戴; 3. 不得私自乱拉乱接临时用电;		
检查人	叶重秋	施工项目部 签收人/日期	龙赫
整改情况	现场已整改完毕 整改负责人: 龙赫 日期 2017.09.14		
复查意见	现场督促整改。 复查人: 叶重秋 日期 2017.09.14		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复
检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

