

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 无棣西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏发电项目

编号:

施工单位	苏州爱康能源工程技术股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.10.03		检查地点	生活区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	临时用电组织合理,施工机械设备工作正常,施工项目部安排专人定期检查,安全标语标牌完好			
存在问题	1. 生活垃圾未及时处理 2. 消防器材未按规定放置在指定区域			
整改要求	1. 垃圾放置在指定区域,并及时清理 2. 按规定放置消防器材.			
检查人	叶季秋	施工项目部 签收人/日期	张翼飞 2017.10.3	
整改情况	现场整改完毕 整改负责人: 张翼飞 日期: 2017.10.4			
复查意见	经审查,整改完毕,符合要求 复查人: 叶季秋 日期: 2017.10.4			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

