

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 无棣县西水镇如北瓦窑光太阳能集中式光伏电站项目 编号:

施工单位	南阳市中南建设工程有限公司		监理单位	正衡监理
检查时间	2016.11.03日		检查地点	施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	临时用电组织合理, 施工机械设备运作正常, 施工项目部安排专职人员定期检查, 安全标语标牌良好。			
存在问题	7区个别施工队员安全帽未佩戴, 木架条组装不顺直。 木架条螺丝存在未拧紧现场			
整改要求	施工队员安全帽必须佩戴规范。 木架条组装需顺直, 且符合设计要求。 木架条螺丝必须拧紧。			
检查人	隋迎高	施工项目部 签收人/日期	2016.11.3	
整改情况	现场已整改完毕。 整改负责人: 隋迎高 日期 2016.11.04			
复查意见	整改完毕, 符合要求 复查人: 隋迎高 日期 2016.11.04			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。