

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 无锡惠山区洛社镇60MW分布式光伏发电项目, 编号:

施工单位	南通市中建设备安装有限公司	监理单位	正衡监理
检查时间	2016.11.5	检查地点	施工区、生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	临时用电组织合理, 施工机械设备运行正常, 施工项目部安排专职人员定期检查, 安全标语标牌良好。		
存在问题	1. 施工道路上未设置限速标识。 2. 生活区污水不达标。		
整改要求	1. 施工道路上必须设置限速标识。 2. 生活区污水需合理排放。		
检查人	孙海宇	施工项目部 签收人/日期	孙海宇 2016.11.5
整改情况	现场整改完毕。 整改负责人: 孙海宇 日期 2016.11.6		
复查意见	经审查, 整改完毕, 符合要求。 复查人: 孙海宇 日期 2016.11.6		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。